

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель межведомственной  
рабочей группы  
/ Райков С.В./  
« 29 » июня 2020 г.



## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 076 от «29» июня 2020 г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сириус» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Почётного гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446461, Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная усадьба, д. 31

Фактический адрес: 446461, Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная усадьба, д. 31А, директор школы Карманова Валентина Николаевна, 88465657639, savruha63@mail.ru

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Савруха
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг пропускная способность 60 человек в смену  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное каркасное здание, перекрытия – бетон, крыша металлическая  
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
7. Количество и назначение входов 1 – главный, 4 – запасных

8. Год постройки 20199. Год последней реконструкции: \_\_\_\_\_  
Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		есть, нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, <b>нет</b>	со звуковой сигнализацией	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, <b>нет</b>		
Внеуличные переходы	есть, <b>нет</b>	с пандусом	есть, нет
		с подъемником	есть, нет
Тактильные указатели	есть, <b>нет</b>		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, <b>нет</b>
Открытые лестницы	есть, <b>нет</b>	Пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	есть, нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	0,98	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,87	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м  не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	-	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	-	С		Не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	-	С		Не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	-	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	-	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	+	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	$\leq 50$ м	-	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на	$> 5\%$ (не менее 1 места)		К		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4. Открытая лестница <b>НЕТ (не требуется)</b>						
1.5. Пандус на рельефе <b>НЕТ (не требуется)</b>						
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м		О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	2,2 x 2,2	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С		Не требуется
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	+	Г		Дополнить



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						информацией о часах работы
	Система вызова помощи	наличие	-	К	установка	
2.2. Лестница наружная <b>НЕТ (не требуется)</b>						
2.3. Пандус наружный <b>НЕТ (не требуется)</b>						
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – $(1,5-1,8) \times 2$ м	2,3 x 1,5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	0,8	К, О		Есть вторая створка. Общая ширина 1,3 м
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,014	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С	установка	Разместит ь в

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						середине активной створки двери желтый круг диаметром не менее 15 см на высоте 120-150 см
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа <b>НЕТ (не требуется)</b>						
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа <b>НЕТ (не требуется)</b>						
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,8	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м	-	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	-	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	-	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	-	Г		
	Тактильная схема	наличие	-	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	-	С		
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) <b>НЕТ (не требуется)</b>					
	3.5. Пандус внутренний на этаже <b>НЕТ (не требуется)</b>					
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	+	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		Поручень с одной стороны
	на высоте	0,9 м	+	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	-	О, С	создание	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	-	С		
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
<b>3.7. Лифт пассажирский НЕТ</b>						
<b>4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)</b>						
<b>4.1. Обслуживание через окно/прилавок НЕТ (не требуется)</b>						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Обслуживание 1 этаж <i>спортивный зал</i>						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	+	К		
	Высота порога	отсутствие	0,03 м	К, О	создание	Выполнить минипандус к порогу
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,7	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,03	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м		К, О		
Обслуживание 2 этаж <i>тренажерный зал</i>						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	+	К		
	Высота порога	отсутствие	0,03 м	К, О	создание	Выполнить минипандус к порогу
	Информация тактильная	наличие	-	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,7	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,03	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № ____ <b>НЕТ</b>					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) <b>НЕТ</b>					
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	+	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	+	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	-	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	+	К		
	Кабины для инвалидов:		-			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	+	К, О		
	откидные поручни**	наличие	+	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	0,75 × 1,2	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,85	К, О		
	опорный поручень	наличие	+	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,30 x 0,85	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Зеркало поворотное	наличие	-	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С		Информацию продублировать с использованием шрифта Брайля
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7	К, О, Г, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	-	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	-	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие	-	Г		
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	-	Г		

### 7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

**Зона 1** «Территория, прилегающая к объекту» - установить: информацию об объекте доступной для всех категорий инвалидов

**Зона 2** «Входная группа» - установить беспроводную систему вызова помощи с усилителем; контрастная маркировка прозрачных дверей

**Зона 3** «Пути движения на объекте» - установить: пиктограммы (доступность, вход, выход); контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями; тактильные полосы перед лестничным маршем вверх и вниз шириной 0,6 м; контрастную маркировку крайних ступеней; создать завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз

**Зона 4** «Зона оказания услуги» - выполнить минипандус к порогу дверей в спортивный и тренажерный залы

**Зона 5** «Санитарно-бытовые помещения» - установить табличку с тактильной маркировкой санузла; установить тревожную сигнализацию

**Зона 6** «Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установить: визуальные средства информации о предоставлении услуги продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звуковой и световой маяки; беспроводную систему вызова помощи с усилителем.

Представитель рабочей группы

Секретарь комиссии по решению вопросов создания  
безбарьерной среды жизнедеятельности для людей

с ограниченными возможностями  
(должность)

(Жарова Е.Н.)

(подпись) (фамилия, и.о.)

« 29 » июня 2020 г.

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ им. Н.П. Кукушкин  
(должность) с. Сабурово

(Каршанова Н.К.)

(подпись) (фамилия, и.о.)

« 29 » июня 2020 г.

\* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):  
Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;  
С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;  
О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);  
К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.  
\*\* Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.