



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха
В.Н. Карманова/

« 26 » февраля 2021 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от « ___ » _____ 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Почётного
гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области
(ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха)

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446461, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул.
Центральная усадьба, д. 31 тел 8(84656)57639, savgucha63@mail.ru Директор Карманова Валентина Николаевна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

Фактический адрес: 446461, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул.
Центральная усадьба, д. 31

1. **Наименование населенного пункта** с. Савруха

2. **Ведомственная принадлежность:** Министерство образования и науки Самарской области

3. **Вид деятельности** образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 366

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** отдельно стоящее, 3 этажа (все 3 этажа), кирпичное здание, перекрытие железобетон, крыша железная
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 (основной), 5 (запасных)

8. Год постройки 1968

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	10		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Школьный автобус ПАЗ-32053-70, ГАЗ-322121		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	нет

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения):						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,0	К, О		
	*Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	- -	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	-	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	-	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	-	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	-	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	-	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) НЕТ						

	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
1.4. Открытая лестница НЕТ (не требуется)						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	7,80м	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	8м	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,14м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,39м	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	7,80м	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,96м	О		
	не травмирующие окончания	наличие	есть	О		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,12м	О, С		

1.5. Пандус на рельефе НЕТ						
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	нет	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Крыльцо или входная площадка						

	Высота площадки	справочно				
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	нет	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		
	*Навес	наличие	нет	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	нет	К		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	0,8	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	есть	О, С		
	- на высоте	0,9 м	0,9м	О, С		
	- не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	О, С		

	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,25	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С		
2.3. Пандус наружный НЕТ						
2.4. Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,2x2,95м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,55м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,05м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа НЕТ						
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа НЕТ						
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2,1 м	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	да	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К,О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
	*Тактильная схема	наличие	нет	С		
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С		

	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	О,С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	Нет	С	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) НЕТ не требуется						
3.5. Пандус внутренний на этаже НЕТ не требуется						
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	есть	О, С		Отсутствует пристенный поручень
	- на высоте	0,9 м	0,98м	О, С		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	О,С		
	Завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	≥ 0,3 м	0,1м	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)	наличие	нет			

3.7. Лифт пассажирский наличие НЕТ

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптаци и по : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Обслуживание через окно/прилавок НЕТ						
4.2. Обслуживание в кабинете № НЕТ						
4.3. Обслуживание с перемещением №НЕТ						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) НЕТ						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) НЕТ						

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптаци и по установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1. Санузел для посетителей						

	Санузел для посетителей	наличие	да	Г		
5.2. Санузел для инвалидов НЕТ						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		Информацию продублировать с использованием шрифта Брайля
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,055м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	

	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие	нет	Г		

7. ВЫВОДЫ

Зона 1. «Территория прилегающая к объекту» - установить: информацию об объекте доступной для всех категории инвалидов.

Зона 2. «Входная группа» - установить беспроводную систему вызовов помощи с учредителем; контрастная маркировка прозрачных дверей.

Зона 3. «Пути движения на объекте» - установить: пиктограмму (доступность, вход, выход); контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями; контрастную маркировку дверных проёмов; тактильные полосы перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6 м; контрастную маркировку крайних ступеней.

Зона 4. «Зона оказания услуги» - не требуется.

Зона 5. « Санитарно-бытовые помещения» - обустроить санузлы для инвалидов; установить знаки доступности помещения; тревожную сигнализацию; тактильную маркировку санузла.

Зона 6. « Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установить: визуальные средства информации о представлении услуги; продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звуковой и световой маяки; беспроводную систему вызовом помощи с усилителем.

«Представитель рабочей группы»

_____ (должность)

_____ (_____)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения

« ____ » _____ 20__ г.

Представитель организации

_____ (должность)

_____ (Сапуков Х.А.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« ____ » _____ 20__ г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)